

#### CTM12

СТМО в задачах измерения расхода воды и газа, реализация датчиков приближения, измерения уровня, влажности, давления



### Что такое CTMU?

# Charge Time Measurement Unit Модуль Измерения Времени Заряда




### Что такое CTMU?

- СТМU означает "Модуль Измерения Времени Заряда"
- Позволяет реализовывать:
  - Прецизионное измерение времени
  - Измерять Абсолютное значение и Относительное изменение емкости
  - Измерять Абсолютное значение и Относительное изменение индуктивности
  - Асинхронное формирование импульсов.
- Доступен во многих 8-и, 16-и и 32-х разрядных РІС-микроконтроллерах.



## **СТМU**. Структурная схема





## Ключевые особенности CTMU

#### Источник постоянного тока

- Диапазоны: 0.55мкА, 5.5мкА, 55мкА и 550мкА
- Подстройка до +/- 62% в каждом диапазоне с шагом 2%

#### Запуск и останов по внешним и внутренним событиям


- Любые комбинации срабатывания :Timer1, модуль сравнения, программный триггер и два внешних вывода
- Четыре или более внешних выводов со срабатыванием по фронту/спаду
- Управление полярностью для каждого источника
- Управление по заданной последовательности событий

#### Совместная работа с АЦП

СТМИ может управлять стартом АЦП




## CTMU. Источник тока





## СТМU. Взаимодействие с АЦП





## Применение CTMU

#### • Измерение времени

- Измерение длинны кабеля
- Измерение времени прохождения сигнала (ультразвук)
  - Скорость потока, расходомеры
  - Расстояние

#### Измерение Емкости

- Емкостные клавиатуры (Capacitive Touch)
- Датчики приближения
- Измерение влажности
- Измерение емкости

#### Измерение Сопротивления

- Резистивные Датчики
- Измерение Индуктивности
  - Скорость потока, расходомеры
  - Измерение R, L, C
- Измерение температуры




# Измерение временных интервалов с помощью **СТМ**U



© 2012 Гамма-Санкт-Петербург

## Измерение времени с помощью CTMU



PER12



## Измерение времени

 Ток через Емкость описывается выражением:

$$i = C * (dv / dt)$$

- I и C не изменяются, значит...

$$dt = (C / I) * dv$$

- После интегрирования:

$$t = (C / I) * V + K$$

**EQ 1** 


- B OCHOBHOM K = 0
- Таким образом Время t пропорционально Напряжению V



## Разрешающая способность

#### Пример:

- При 10-и разр. АЦП (1024 значений)
- Дано
  - = 55 MKA
  - $C = C_{AD} + C_{PIN} + C_{STRAY} = 15 пФ$ A/D VREF = VDD



- Если VDD = 3.0B, тогда 1 дискрет АЦП = V = 3.0/1024 = 2.93 MB
- Разрешение по времени CTMU t = (C/I)\*V = (15 пФ/55 мкА) \* 2.93 мВ = 0.799нсек



## Как увеличить разрешающую способность

#### Несколько способов...

- Уменьшить опорное напряжение для АЦП
  - Внешний источник опорного напряжения 2.5В
    - $t = (15 \text{ } \pi \Phi/55 \text{ } \text{MKA}) * (2.5/1024) = 0.666 \text{ } \text{HCEK}$
- Применение внутреннего канала СТМU (нет внешних соединений)
  - Только  $C_{AD}$ , Исключаются  $C_{PIN} + C_{STRAY}$ 
    - $t = (4 \Pi \Phi/55 \text{ MKA}) * (2.5/1024) = 0.178 \text{ HCEK}$
- Увеличить ток CTMU
  - Больше ток меньше время. (t=C / I)
    - $t = (4 \pi \Phi/89 \text{ MKA}) * (2.5/1024) = 0.109 \text{ HCeK}$
- Увеличить разрядность АЦП
  - Применение 12-bit АЦП (4096 значений)
  - Допустим, что емкость в 2 раза больше 30 рF (для вн. АЦП)
    - $t = (30 \text{ n}\Phi/550 \text{ mkA}) * (2.5B/4096) = 33.29 \text{ ncek }!!!$



## Динамический диапазон **CTMU**

- Динамический диапазон измерения ограничен:
  - Общей емкостью  $(C_{AD} + C_{PIN} + C_{STRAY})$
  - Зарядным током
  - Напряжением питания аналоговых цепей микроконтроллера (AVdd/AVss) и опорным напряжением АЦП


#### <u>Пример:</u>

- Примем:
  - 10-bit A/D (1024 отсчетов)
  - $I = 55 \text{ MKA}^{\circ}$
  - $C = C_{AD} + C_{PIN} + C_{STRAY} = 15 п \Phi$ Vref = 2.5B
- Тогда динамический диапазон измерения времени
  - $(15 \text{ n}\Phi/55 \text{ mkA}) * 2.5B = 682 \text{ hcek}$

$$t = \frac{C}{I}V$$

## МІСПОСНІІ ВЫ БОР ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АЦП

 СТМU источник тока требует небольшой запас напряжения чтобы поддерживать постоянный ток, обычно AVDD – 0.5v






© 2012 Гамма-Санкт-Петербурі

## Калибровка CTMU

- мастель 2012 Калибровка определяет крутизну и смещение
  - НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ находить отдельно значения емкости и тока, а только их отношение (крутизну)
  - 1 Шаг заряд в течении известного времени, t1 (= 2 Tcy); измерение V1
  - 2 Шаг заряд в течении известного времени, t2 (= 8 Tcy); измерение V2
  - 3 Шаг- определить крутизну (t2-t1) / (V2-V1) = C/I
  - 4 Шаг определить смещение t2 (С/I \* V2)






## Как измерять большие интервалы времени

- Возможно ли увеличить диапазон измерения?
- Конечно! Вот несколько способов...
  - Увеличить емкость

$$t = (100 \text{ n}\Phi/55 \text{ MKA}) * 2.5B = 4.54 \text{ MKCeK}$$

• Уменьшить ток

 $t = (15 \text{ } \Pi \Phi / 34 \text{ } MKA) * 2.5B = 1.1 \text{ } MKCEK$ 




- В обоих случаях требуется больше времени для заряда емкости и увеличивается период измерения
- Оба этих решения уменьшают разрешающую способность
- Как увеличить динамический диапазон без потери разрешения?
  - Это *ключевая особенность* модуля CTMU, поэтому обсудим более подробно на следующих слайдах...



## **Измерение длительных** интервалов

- Комбинирование CTMU с модулем захвата (ICAP), модулем сравнения (OCMP) или Timer1
  - Предоставляет "Грубые" синхронизированные временные интервалы, на основе тактовой частоты, Тсү (напр. 62.5нсек @ 16 MIPS для PIC24F)
  - СТМО обеспечивает "Точное" асинхронное измерение временных интервалов
  - Общее измеренное время это «Грубое» + «Точное»
- ICAP: Пример = TcY \*(8002 2) + (t1 t2) = 500 мксек + (t1-t2)



### Точность CTMU

- Точность источника тока CTMU ~ 1%
  - На всех диапазонах, напряжениях питания и температурах

#### Пример:

- Допустим
  - I = 55 uA
  - C = C<sub>AD</sub> + C<sub>PIN</sub> + C<sub>STRAY</sub> = 15 pF
     Vref = 2.5v
- Динамический Диапазон

- 
$$t = (C/I)*V = (15 pF/55 uA) * 2.5v = 682 nS$$

- Точность
  - $\sim 1\% * 682 \text{ ns} = \sim 6.8 \text{ ns}$



## На сколько точны измерения длительных интервалов

#### Точность «Грубого» измерения

- Точность зависит от кварца
  - Кварц 100 ppm (0.01%)
  - Точность составляет две точности генератора, т.е. 0.02%
  - Влияние «джиттера» может быть уменьшено за счет нескольких измерений

#### Точность «Точного» измерения

- Ошибка СТМU после калибровки
  - Пусть диапазон CTMU 500 нсек
  - Точность СТМU примерно 1%
  - 1% \* (500 нсек / 500 мксек) ~ 0.001%

#### - Выводы

- «Грубое» (0.02%) + «Точное» (0.001%) = 0.021%
- Точность в основном определяется точностью кварца



## Измерение времени в задачах:


- Измерение длинны кабеля (TDR)
- Ультразвук
  - Расходомеры, измерение потока
  - Измерение расстояния
- Лазеры и Радио
  - Измерение дальности
  - Адаптивный круиз-контроль
  - Исправность тормозов
- Измерение длительности импульсов



## Измерение Времени Пролета Отраженного Сигнала Используя СТМU (TDR)



## TDR - Теория




R0 = 50 Ом Z0 = 50 Ом Rt = бесконечность Ом (Разомкнуто)





## TDR. Измерения



2t<sub>0</sub> напрямую связано с длинной кабеля



## Ультразвуковой метод измерения расхода жидкости и газа



## Ультразвуковой расходомер

- Методы
  - Доплер
  - Время прохождения сигнала
- Конфигурация датчиков






© 2012 Гамма-Санкт-Петербург

## УЗ расходомер. Использование CTMU


#### Структурная схема



PER12



### Измерение времени пролета сигнала





## Ультразвуковой расходомер

#### Результаты

- Разрешение по времени 53.67 псек
  - Соответствует разрешению по скорости 1.37 мм/сек.
- Диапазон измерений
  - По теории диапазон определяется суммой скорости звука и скорости движения среды где звук распространяется
  - На практике он ограничен максимальной скоростью потока когда поток является ламинарным (что является механическим ограничением)



### **CTMU**

## Что может еще CTMU?

- Измерение емкости
  - Абсолютной
  - Относительной
- Измерение температуры
- Измерение Индуктивности



## Измерение емкости с помощью СТМU



## Измерение емкости с помощью CTMU


### Типовые задачи

- Относительные измерения
  - CapTouch (сенсорные клавиатуры и т.п.)
  - Емкостные микрофоны
- Абсолютные измерения
  - Измерители R-L-C
  - Измерение влажности




## CapTouch Как это работает?

Поднесение пальца вносит емкость





## **СТМ** для детектирования касания





## Измерение емкости

 Ток через конденсатор описывается выражением

$$i = C * (dV/dt)$$

- Так как I и C постоянны:

$$I = C * V/t \longrightarrow I * t = C * V$$

Значит

$$C = (I*t)/V$$

- Если С увеличивается, значит V должно уменьшаться



## Относительное измерение

Из предыдущего слайда...

$$C = (I*t)/V \longrightarrow V = (I*t)/C$$

- Для capTouch приложений интересно только изменение С, не абсолютное значение
- Когда ток и время заряда t постоянны, нужно определить только напряжение V – Это просто!
- Не нужны точные значения тока и времени t для измерения относительного изменения емкости.

ма-Санкт-Петербург



#### Измерение Абсолютной Емкости

- Из предыдущих слайдов...

$$C = (I*t)/V \longrightarrow V = (I*t)/C$$

- Известно время заряда t.
- Для точного измерения емкости нужно калибровать ток .



### Калибровка CTMU

#### Первый метод

- C<sub>system</sub> должна быть известна
- Заряжаем в течении точного интервала времени
- Определям напряжение
- Вычисляем значение тока



### Калибровка CTMU

#### Второй метод

- Добавление точного резистора на плату
  - Измеряется напряжение на точном резисторе с помощью АЦП
  - Высчитываем ток



### Измерения Емкости. Разрешающая способноть.

#### Пусть дано:

- 10-bit АЦП
- t = 500 нсек (известно)
- V = 1В (измерено)
- I = 55 мкА (известно)
- C = (55 мкА\*500 нс)/1В = 27.5 пФ
- Разрешение по напряжению 3.00/1024 = 2.93 мВ
  - Тогда 1 квант АЦП
    - $ightharpoonup C = (55 \text{ ua*}500 \text{ ns})/1.00293 = 27.42 \ \Pi\Phi$
    - Arr Delta C = (27.5 27.4)pF =  $0.08 \text{ } \Pi\Phi$



# Измерение Температуры с помощью CTMU



#### Где применяется:

- Климат контроль в помещениях
- Контроль температуры в приборах
- Дешевые медицинские термометры


• ...



- Напряжение на диоде изменяется с температурой
- СТМU Источник тока СТМU постоянен с изменением напряжения питания и температуры



## Измерение температуры СТМU и ДИОД



TαVf




#### Основные вычисления

- 
$$I = I_0(e^{(qV/kT)} - 1)$$
 EQ 1  
-  $I/I_0 + 1 = e^{(qV/kT)}$  EQ 2  
-  $Ln(I/I_0 + 1) = qV/kT$  EQ 3  
-  $Ln(I/I_0 + 1) = B$  EQ 4  
-  $T = qV/kB$  EQ 5

 Таким образом температура Т пропорциональна напряжению V на диоде





<sup>\*</sup> Многие РІС24 и РІС18 устройства имеют внутренний диод для измерения температуры.



#### Калибровка


- Из графиков следует линейная зависимость между температурой и напряжением
- Измерить напряжение при двух температурах
  - Если устраивает низкая точность, то можно калибровать в одной точке
- Рассчитать наклон и смещение



# Измерение индуктивности с помощью CTMU



## Измерение индуктивности





# **Измерение** индуктивности

#### Основные вычисления

• 
$$I = V_{DD}/R(1 - e^{(-tR/L)})$$
 EQ 1  
•  $V_0 = V_{DD} (1 - e^{(-tR/L)})$  Where  $V_0 = IR$  EQ 2  
•  $1 - V_0/V_{DD} = e^{(-tR/L)}$  EQ 3  
•  $-tR/L = B$  Where  $B = Ln(1 - V_0/V_{DD})$  EQ 4  
•  $L = -tR/B$  EQ 5

 Таким образом индуктивность прямо пропорциональна времени



## Разрешние Измерения Индуктивности

#### Допустим:

- R = 1K
- $V_0 = 1V$
- $V_{DD} = 3V$
- t = 500 nS
- L = (-1000/-.405)\*500 nS = 1.233 mH
- Для разрешения по времени 0.8 ns
- L = (-1000/-.405)\*500.8 nS = 1.235 mH
- Разрешение 2 иН



## ШИМ / Задержка импульса с помощью CTMU




## ШИМ / Задержка

#### Типовые задачи

- Гасящий импульс для радаров и сонаров
- Высокочастотный ШИМ
- Точная задержка фронта сигнала для тестового оборудования




# **ШИМ / Задержка** конфигурация системы





## ШИМ / Задержка - CTMU





## Измерение уровня жидкости





- Важные факторы
  - Скорость наполнения
  - Форма емкости
  - Материал емкости
  - Форма и размер датчиков
  - Температурный диапазон
  - Разрешение



1й эксперимент:

**Измерение уровня воды в** пластиковом цилиндре


3 сенсора разной ширины






Что происходит при наполнении цилиндра?

При малой скорости наполнения нет никаких всплесков в значениях вплоть до полного наполнения емкости






Наполняя цилиндр малыми порциями по 25 мл (10% от полного объема), показания меняются линейно с небольшим смещением при первом наполнении





Уменьшим вдвое ширину сенсоров


При изначальной ширине диапазон значений был 9440..10970 (1530 точек). Узкий датчик работает в диапазоне 9100..10350 (1250 точек), т.е. -18%



PER12




Наполняя цилиндр малыми порциями по 25 мл (10% от полного объема), показания меняются линейно с небольшим смещением при первом наполнении






Увеличим вдвое ширину сенсоров

При изначальной ширине диапазон значений был 9440..10970 (1530 точек). Широкий датчик работает в диапазоне 9930..11400 (1470 точек), т.е. -4%






Наполняя цилиндр малыми порциями по 25 мл (10% от полного объема), показания меняются не очень линейно с большим смещением при первом наполнении





#### Plastic graduated cylinder - one sensor width





2й эксперимент:

**Измерение уровня воды в стеклянном цилиндре** 


3 сенсора разной ширины






Что происходит при наполнении цилиндра?

В отличии от пластиковой емкости, сразу же начинаются большие выбросы показаний, даже выше установившегося значения






Показания нелинейны и требуется больше времени для их стабилизации (около 60 с). Доливка осуществлялась порциями 20%





Уменьшим вдвое ширину сенсоров


При изначальной ширине диапазон значений был 11200..11770 (550 точек). Узкий датчик работает в диапазоне 10940..11370 (430 точек), т.е. -22%



PER12




Показания стали более линейными, но времени для их стабилизации требуется много (около 60 с). Доливка осуществлялась порциями 20%






Увеличим вдвое ширину сенсоров

При изначальной ширине диапазон значений был 11200..11770 (550 точек). Широкий датчик работает в диапазоне 11650..12070 (420 точек), т.е. -24%






Значения меняются нелинейно. Доливка осуществлялась порциями 20%





Много шума, требуется фильтрация

#### Glass graduated cylinder - three sensor widths






Дополнительный эксперимент:

Измерение уровня в большой пластиковой бутылке





Гораздо больше всплесков показаний вплоть до полного наполнения бутылки






Дополнительный эксперимент:

Измерение уровня воды и алкоголя в стеклянной бутылке






При наполнении алкоголем, идет сразу большой выброс практически до максимального значения 3400 точек





При наполнении водой, происходит также большой выброс в показаниях, выше максимального установившегося значения





Располагая начало сенсора выше дна бутылки (20%), получаются более линейные значения







График изменения показаний в диапазоне температур -20..+65С для стеклоомывающей жидкости в пластиковом контейнере. Разница в 2,1%








#### - Итого

- Размер и положение датчика и программная обработка влияет на точность показаний
- Нужно учитывать материал емкости
- Нужно учитывать температуру
- Можно использовать недорогой 8выводный РІС





© 2012 Гамма-Санкт-Петербург



- Важные моменты в разработке датчика положения
  - Конструктив датчика
  - Разрешение
  - Температурный диапазон
  - Материал диэлектрика



1й эксперимент


8 сенсоров на расстоянии 25 мм, площадь каждого 1,6 см2



© 2012 Гамма-Санкт-Петербург PER12




Пластиковый ползунок с медью снизу движется вдоль сенсоров с разной скоростью






Пластиковый ползунок толщиной 2,5мм с медью сверху движется вдоль больших сенсоров





Детектирование прохождения ползунка над сенсором требует точной подстройки уровней срабатывания






Срабатывание сенсора по уровню может произойти не в середине ползунка, т.е. есть ошибка определения положения






Тот же самый перевернутый ползунок движется вдоль узких датчиков. В этом случае точность срабатывания выше



© 2012 Гамма-Санкт-Петербург РЕК



#### Пример схемы: 6 датчиков положения = PIC + 6 резисторов + сенсорных площадок





#### - Итого

- Размер и положение сенсоров и программная обработка определяют точность и скорость обработки
- Проводники к маленьким сенсорам должны быть короткими
- Самое дешевое решение